

BESTELNR.	323-4445	TAAL	NL
-----------	----------	------	----


ARTIKEL / MODEL

**SARO Vriezer
model HT 600I S/S**

GTIN	4017337071777
------	---------------

OORSPRONG	China
-----------	-------

DOUANETARIEFNUMMER	8418102099
--------------------	------------


UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing en Interieur) Roestvrij staal
- Roosters: 3 roosters B 654 x D 525 mm, in hoogte verstelbaar, 1 bodemrooster B 654 x D 330 mm
- Vergrendelbaar
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 60mm
- Luchtcirculatiekoeling
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor klimaatklasse: 4
- Temperatuurbereik: < -18 °C
- 2 voeten + 2 wielen
- Aansluiting: 220 V / 50 Hz / 0,270 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 620 / 411 L
- Binnenafmetingen: B 657 x D 580 x H 1660 mm
- Buitenafmetingen: B 777 x D 745 x H 1895 mm
- Gewicht (netto/bruto): 90 / 97 kg
- Koelmiddel R290
- Energie-efficiëntieklasse: C (spectrum A+++ tot E)

ARTIKEL / MODEL

SARO Vriezer
model HT 600I S/S

GTIN 4017337071777

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting en inefficiënte koeling te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Het koelmiddel is ontvlambaar; vermijd schade aan het koelsysteem. Ventileer de ruimte goed bij een lek en vermijd open vuur.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig ontdooien vóór reiniging.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Wacht na stroomuitval of het loskoppelen van het apparaat minimaal 5 minuten voordat u het opnieuw inschakelt.
- Houd de deur alleen zo lang mogelijk geopend om energieverlies en verstoring van de koeling te voorkomen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.